

X5 Work Pack 1-MIG

ПРЕИМУЩЕСТВА

X5 FASTMIG SYNERGIC

X5 Work Pack 1-MIG, 33 программы сварки.

- A01 1-MIG AlMg5 1.0 Ar X5510093
- A02 1-MIG AlMg5 1.2 Ar X5510015
- A11 1-MIG AlSi5 1.0 Ar X5510094
- A12 1-MIG AlSi5 1.2 Ar X5510016
- C01 Пайка 1-MIG CuSi3 0,8 Ar X5510037
- C03 Пайка 1-MIG CuSi3 1,0 Ar X5510032
- C11 Пайка 1-MIG CuAl8 0,8 Ar X5510036
- C13 Пайка 1-MIG CuAl8 1,0 Ar X5510031
- F01 1-MIG Fe 0,8 Ar+18%CO2 X5510001
- F02 1-MIG Fe 0,9 Ar+18%CO2 X5510019
- F03 1-MIG Fe 1,0 Ar+18%CO2 X5510002
- F04 1-MIG Fe 1.2 Ar+18%CO2 X5510003
- F06 1-MIG Fe 1.6 Ar+18%CO2 X5510025
- F11 1-MIG Fe 0.8 Ar+8%CO2 X5510004
- F12 1-MIG Fe 0.9 Ar+8%CO2 X5510020
- F13 1-MIG Fe 1.0 Ar+8%CO2 X5510005
- F14 1-MIG Fe 1.2 Ar+8%CO2 X5510006
- F21 1-MIG Fe 0,8 CO2 X5510060
- F22 1-MIG Fe 0,9 CO2 X5510095
- F23 1-MIG Fe 1,0 CO2 X5510013
- F24 1-MIG Fe 1,2 CO2 X5510014
- F26 1-MIG Fe 1,6 CO2 X5510056
- M04 1-MIG Fe металл, 1,2 Ar+18%CO2 X5510007
- M06 1-MIG Fe металл, 1,6 Ar+18%CO2 X5510028
- R04 1-MIG Fe рутил, FeFc 1,2 Ar+18%CO2 X5510008
- R06 1-MIG Fe рутил, FeFc 1,6 Ar+18%CO2 X5510029
- R14 1-MIG Fe Рутил 1.2 CO2 X5510033
- S01 1-MIG Ss 0,8 Ar+2%CO2 X5510009
- S02 1-MIG Ss 0,9 Ar+2%CO2 X5510021
- S03 1-MIG Ss 1,0 Ar+2%CO2 X5510010
- S04 1-MIG Ss 1,2 Ar+2%CO2 X5510011
- S82 1-MIG FC-CrNiMo 0,9 Ar+18%CO2 X5510026



- S84 1-MIG FC-CrNiMo 1,2 Ar+18%CO2 X5510012

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X5 Work Pack 1-MIG

Код оборудования	X5520000
------------------	----------