

Interconnection cables for A7



OVERSIGT

Forbindelseskabelsættet indeholder flere kabler og slanger. Kabelsættet bruges til at få svejsestrøm, beskyttelsesgas, kølevæske og styresignaler fra svejsestrømkilden til trådboksen. Sæt med mellemkabler fås i lynlåstasker eller riflede muffe.

GASKØLEDE KABELSÆT

Bestillingsnummer	Beskrivelse	Yderligere info
6260449	ROBOT 70-10-GH KABELSKO	Lynlåstaske, 70 mm ² , 10 m , skrueforbindelse til trådboks (non-dix), dix-stik til strømkilde, gaskølet
6260458	ROBOT 70-5-GH KABELSKO	Lynlåstaske, 70 mm ² , 5 m , skrueforbindelse til trådboks (non-dix), dix-stik til strømkilde, gaskølet
6260484	ROBOT 70-15-GH KABELSKO	Lynlåstaske, 70 mm ² , 15 m, skrueforbindelse til trådboks (non-dix), dix-stik til strømkilde, gaskølet
6260480	ROBOT 70-20-GH KABELSKO	Lynlåstaske, 70 mm ² , 20 m, skrueforbindelse til trådboks (non-dix), dix-stik til strømkilde, gaskølet
6260483	A7 ROBOT 70-5-GH	Riflet muffe, 70 mm ² , 5 m, kabelsko, gaskølet

VANDKØLEDE KABELSÆT

Bestillingsnummer	Beskrivelse	Yderligere info
6260459	ROBOT 70-5-WH KABELSKO	Lynlåstaske, 70 mm ² , 5 m, skrueforbindelse til trådboks (non-dix), dix-stik til strømkilde, vandkølet

6260460	ROBOT 70-10-WH KABELSKO	Lynlåstaske, 70 mm ² , 10 m, skrueforbindelse til trådboks (non-dix), dix-stik til strømkilde, vandkølet
6260481C1	ROBOT 70-15-WH KABELSKO	Lynlåstaske, 70 mm ² , 15 m, skrueforbindelse til trådboks (non-dix), dix-stik til strømkilde, vandkølet
6260481	ROBOT 70-20-WH KABELSKO	Lynlåstaske, 70 mm ² , 20 m, skrueforbindelse til trådboks (non-dix), dix-stik til strømkilde, vandkølet
6260482	A7 ROBOT 70-5-WH	Riflet muffe, 70 mm ² , 5 m, kabelsko, vandkølet