

Earth return cable 70



PRÉSENTATION

Référence pour commander

Description

Informations complémentaires

6184711	Câble de retour de masse 70 Mm ² 5 M	Connecteur Dix pour le poste à souder, 5 m, 70 mm ²
6184712	Câble de retour de masse 70 Mm ² 10 M	Connecteur Dix pour le poste à souder, 10 m, 70 mm ²
6184713	Câble de retour de masse 70 Mm ² 15 M	Connecteur Dix pour le poste à souder, 15 m, 70 mm ²