

# Interconnection cables for A7



## ÖVERSIKT

Mellanledarsatsen innehåller ett antal kablar och slangar. Kabelsatsen används för att överföra svetsström, skyddsgas, kylvätska och styrsignaler från svetsströmkällan till trådmatarverket. Mellanledarsatser finns i blixtlåsförslutna höljen eller korrugerade fodral.

## KABELSATSER, GASKYLNING

Artikelnummer	Beskrivning	Mer information
6260449	ROBOT 70-10-GH KABELSKO	Hölje med blixtlås, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, skruvanslutning mot trådmatarverk (ej dix), dix-anlutning mot strömkälla, gaskylning
6260458	ROBOT 70-5-GH KABELSKO	Hölje med blixtlås, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, skruvanslutning mot trådmatarverk (ej dix), dix-anlutning mot strömkälla, gaskylning
6260484	ROBOT 70-15-GH KABELSKO	Hölje med blixtlås, 70 mm <sup>2</sup> , 15 m, skruvanslutning mot trådmatarverk (ej dix), dix-anlutning mot strömkälla, gaskylning
6260480	ROBOT 70-20-GH KABELSKO	Hölje med blixtlås, 70 mm <sup>2</sup> , 20 m, skruvanslutning mot trådmatarverk (ej dix), dix-anlutning mot strömkälla, gaskylning
6260483	A7 ROBOT 70-5-GH	Korrugerat fodral, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, kabelsko, gaskylning

## KABELSATSER, VATTENKYLNING

Artikelnummer	Beskrivning	Mer information
6260459	ROBOT 70-5-WH KABELSKO	Hölje med blixtlås, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, skruvanslutning mot trådmatarverk (ej dix), dix-anlutning mot strömkälla, vattenkylning

6260460	ROBOT 70-10-WH KABELSKO	Hölje med blyxtlås, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, skruvanslutning mot trådmatarverk (ej dix), dix-anlutning mot strömkälla, vattenkylning
6260481C1	ROBOT 70-15-WH KABELSKO	Hölje med blyxtlås, 70 mm <sup>2</sup> , 15 m, skruvanslutning mot trådmatarverk (ej dix), dix-anlutning mot strömkälla, vattenkylning
6260481	ROBOT 70-20-WH KABELSKO	Hölje med blyxtlås, 70 mm <sup>2</sup> , 20 m, skruvanslutning mot trådmatarverk (ej dix), dix-anlutning mot strömkälla, vattenkylning
6260482	A7 ROBOT 70-5-WH	Korrugerat fodral, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, kabelsko, vattenkylning