

X5 Work Pack Pulse

ПРЕИМУЩЕСТВА

X5 FASTMIG PULSE

X5 Work Pack Pulse, 54 программы сварки.



- A01 1-MIG AlMg5 1.0 Ar X5510093
- A02 1-MIG AlMg5 1.2 Ar X5510015
- A11 1-MIG AlSi5 1.0 Ar X5510094
- A12 1-MIG AlSi5 1.2 Ar X5510016
- C01 Пайка 1-MIG CuSi3 0,8 Ar X5510037
- C03 Пайка 1-MIG CuSi3 1,0 Ar X5510032
- C11 Пайка 1-MIG CuAl8 0,8 Ar X5510036
- C13 Пайка 1-MIG CuAl8 1,0 Ar X5510031
- F01 1-MIG Fe 0,8 Ar+18%CO2 X5510001
- F02 1-MIG Fe 0,9 Ar+18%CO2 X5510019
- F03 1-MIG Fe 1,0 Ar+18%CO2 X5510002
- F04 1-MIG Fe 1.2 Ar+18%CO2 X5510003
- F06 1-MIG Fe 1.6 Ar+18%CO2 X5510025
- F11 1-MIG Fe 0.8 Ar+8%CO2 X5510004
- F12 1-MIG Fe 0.9 Ar+8%CO2 X5510020
- F13 1-MIG Fe 1.0 Ar+8%CO2 X5510005
- F14 1-MIG Fe 1.2 Ar+8%CO2 X5510006
- F21 1-MIG Fe 0,8 CO2 X5510060
- F22 1-MIG Fe 0,9 CO2 X5510095
- F23 1-MIG Fe 1,0 CO2 X5510013
- F24 1-MIG Fe 1,2 CO2 X5510014
- F26 1-MIG Fe 1,6 CO2 X5510056
- M04 1-MIG Fe металл, 1,2 Ar+18%CO2 X5510007
- M06 1-MIG Fe металл, 1,6 Ar+18%CO2 X5510028
- R04 1-MIG Fe рутил, FeFc 1,2 Ar+18%CO2 X5510008
- R06 1-MIG Fe рутил, FeFc 1,6 Ar+18%CO2 X5510029
- R14 1-MIG Fe Рутил 1.2 CO2 X5510033
- S01 1-MIG Ss 0,8 Ar+2%CO2 X5510009
- S02 1-MIG Ss 0,9 Ar+2%CO2 X5510021
- S03 1-MIG Ss 1,0 Ar+2%CO2 X5510010
- S04 1-MIG Ss 1,2 Ar+2%CO2 X5510011
- S82 1-MIG FC-CrNiMo 0,9 Ar+18%CO2 X5510026
- S84 1-MIG FC-CrNiMo 1,2 Ar+18%CO2 X5510012

- A01 P-MIG AlMg5 1.0 Ar X5510040
- A02 P-MIG AlMg5 1.2 Ar X5510041
- A11 P-MIG AlSi5 1.0 Ar X5510042
- A12 P-MIG AlSi5 1.2 Ar X5510043
- C01 Пайка P-MIG CuSi3 0,8 Ar X5510096
- C03 Пайка P-MIG CuSi3 1,0 Ar X5510097
- C11 Пайка P-MIG CuAl8 0,8 Ar X5510098
- C13 Пайка P-MIG CuAl8 1,0 Ar X5510099
- F01 P-MIG Fe 0,8 Ar+18%CO2 X5510044
- F02 P-MIG Fe 0,9 Ar+18%CO2 X5510045
- F03 P-MIG Fe 1,0 Ar+18%CO2 X5510046
- F04 P-MIG Fe 1,2 Ar+18%CO2 X5510047
- F11 P-MIG Fe 0,8 Ar+8%CO2 X5510048
- F12 P-MIG Fe 0,9 Ar+8%CO2 X5510049
- F13 P-MIG Fe 1,0 Ar+8%CO2 X5510050
- F14 P-MIG Fe 1,2 Ar+8%CO2 X5510051
- M04 P-MIG Fe Металл 1,2 Ar+18%CO2 X5510100
- S01 P-MIG Ss 0,8 Ar+2%CO2 X5510052
- S02 P-MIG Ss 0,9 Ar+2%CO2 X5510053
- S03 P-MIG Ss 1,0 Ar+2%CO2 X5510054

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X5 Work Pack Pulse

Код оборудования

X5520002